# 公開実用 昭和61-1169479

ng 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報(U) 昭61-169479

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)10月21日

H 02 K 37/16 3/34

7826-5H B-7429-5H

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

時計用モータのコイルボビン

願 昭60-51516 ②実

願 昭60(1985) 4月5日 ❷出□

⑫考 案

埼玉県北葛飾郡庄和町大字大会496 リズム時計工業株式

会社庄和工場内

リズム時計工業株式会

東京都台東区台東2丁目27番7号

社

1. 考案の名称

時計用モータのコイルポビン

2. 実用新案登録請求の範囲

時計用モータのコイルボビンにおいて、2つのコイルボビンが屈曲変形可能に端面で連結され、前記2つのコイルボビンはコイル巻き線時には直列に配列され、ステータ等との結合時には並列に配列されることを特徴とする時計用モータのコイルボビン。



#### ・3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は時計用モータのコイルポピンの改良に 関するもので、特に薄型のムーブメントを提供することに関する。

#### ( 従来技術)

従来の時計用モータのコイルボビンは、実開昭 5 6 - 1 0 2 9 8 9 に示される様に、 1 個のコイルボビンにコイルを巻いた後、ステータの一方に 挿入していた。

-1 -

921 - 7

## 公開実用 昭和61-]169479

#### (考案が解決しようとする問題点)

従来ムープメントの薄型化をはかる上で問題となる要因の一つに、コイルの厚さが大きいという問題があった。

ムープメントの薄型化をはかるためには、コイルポピンの長さを長くするか、コイルの線径を細くするかして、コイルの厚さを小さくしなければならない。

しかしながら、コイルポピンを長くすることは、 モータを長くすることとなり、ムープメント寸法 の制約上むやみに長くすることは困難であった。

また、コイル線径を細くすることは、断線が発生したり、線径が細くなるとコストが高くなるという問題があった。

#### (問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するため、本考案では、2つのコイルボビンを屈曲変形可能に端面で連結し、前記2つのコイルボビンはコイル巻線時には直列に配列し、ステータ等との結合時には並列に配列されることを特徴とする。





#### (実施例)

第1図は実施例に係るコイルポピンを利用した 時計用モータである。

上記時計用モータは、コイル20・22が巻かれたコイルボビンA・B, ステータ24, ロータ26から構成され、コイルボビンA・Bはコイル枠10・14の外周の一部に設けられた屈曲変形可能な屈曲部18で連結されている。

コイルボピンA・Bは、第2図(a)に示されるように、コア2・4,第1図に示すステータ24を 挿入するための貫通孔6・8,コイル枠10・12・14・16から構成されている。コイル枠10・ 14の外周の一部には、屈曲変形可能な屈曲部18が設けられ、コイルポピンA・Bは合成樹脂部材にて一体成形されている。

コイル枠 1 0・1 2・1 4・1 6 の形状はコイル 2 0・2 2 を巻く時の規制ができればどの様な形状でもよく、コイル枠の高さはコイルの巻線の厚さと同等で良い。

屈曲部18の形状は、第1図に示す様に曲りや



## 公開実用 昭和61-]169479

すくするため、コイル枠 10・14の厚さよりも 薄くしてある。

コイルボビンA・Bにコイル線21を巻く時は、 第2図(b)に示される様にコイルボビンA・Bを直 列に配列し、貫通孔6・8に上記コイルボビンを 固定するための治具(図示せず)を挿入し、コイ ル線21を巻きつける。コイルボビンA・Bに第 1図に示すステータ24を結合する時は、第2図 (c)に示すとおり屈曲部18にて折り曲げ、コイル ボビンA・Bを並列し、貫通孔6・8に矢印方向 からステータ24を挿入すれば良い。

なお、第1図のコイルボビンA・Bは同形状となっているが、第3図に示す他の実施例のようにボビンの長さを変えても良く、この場合ステータ28,鉄心30はコイルボビンの貫通孔(図示せず)の中では重なる。

さらに、図示実施例ではコイルボビンA・Bに はコイル枠10~16が設けられているが、これ はなくても良い。

(考案の効果)



以上説明したように本考案によれば、実質的にコイルボビンの長さが長くなるため、従来のコイル巻き線でステータの形状の変更なしにコイル巻き線の厚さを薄くすることができ、ムープメントの薄型化が達成できた。また、2つのコイルボビンA・Bは屈曲変形可能な屈曲部で連結されているため、コイル巻き線時やステータ結合時においてコイル線の断線も防止できるとともに、2つのイルを別々に巻き、連結するのに比べて、2つのイルを別々に巻き、連結するのに比べて、2つのイルを別々に巻き、連結するのに比べて、2つのイルを別々に巻き、連結するのに比べて、2つのイルを別々に巻き、連結するのに比べて、2つのイルを別々に巻き、連結するのに比べて、2つのイルを別々に巻きない。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係るコイルポピンを利用した 時計用モータの平面図。

第2図(a)(b)(c)は本考案に係るコイルボビンの各 状態を示す説明図。


第3図は本考案に係る他の実施例の説明図。

A • B … コイルポピン、 2 4 … ステータo

実用新案登録出願人 リズム時計工業株式会社

# 公開実用 昭和61-1169479

## 第 1 図




A·B--- コイルボビン

10・12・14・16 --- コイル枠

18 --- 屈曲部

20・22---コイル

## 第3図



出願人
リズム時計工業株式会社

STAGE IL-180 FIRE REN

出願人 リズム時計工業株式会社

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.